KOMUNIKAT
za III kwartał 2026 r.

zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej oraz powstałych w wyniku tej eksploatacji deformacji nieciągłych po byłych Kopalniach: „Olkusz-Pomorzany", „Bolesław" i „Olkusz".

W III kwartale 2026 r. odnotowano:

Rejon Pomorzany
- brak nowych zapadlisk.

Rejon Olkusz
- brak nowych zapadlisk.

Rejon Bolesław
- brak nowych zapadlisk.

W III kwartale 2026 r. nie powstała żadna nowa deformacja nieciągła. Jednak na podstawie informacji telefonicznej ujawniono 1 deformację nieciągłą, która wg inwentaryzacji wykonanej w kwietniu 2024 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny prawdopodobnie powstała na przełomie roku 2023 i 2024 na terenie Lasów Państwowych. W dniu ujawnienia w/w deformacji została ona we właściwy sposób oznakowana taśmą ostrzegawczą oraz dodatkowo oznakowana tablicami ostrzegawczymi i wygrodzona siatką leśną. W trakcie wizji lokalnej dokonano pomiaru jej gabarytów, które wynoszą promień ok. 9 m i głębokość ok. 8 m.

Na potrzeby przeprowadzenia analizy oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny powstania w/w deformacji sporządzono przekrój mierniczo – geologiczny obrazujący aktualną sytuację w rejonie przedmiotowego zapadliska oraz przygotowano dokumenty kartograficzne –mapę wyrobisk górniczych obejmującą roboty górnicze w tym rejonie. Prawdopodobną przyczyną powstania tej deformacji nieciągłej jest przerwanie ciągłości skał stropowych nad eksploatacją (zawałem skał stropowych z 2000 roku) aż do poziomu kajpru, gdzie podnosząca się woda upłynniła kajper prowadząc do powstania deformacji. Ponadto można również stwierdzić, że duży wpływ na powstawanie tego zapadliska miały opady atmosferyczne, które przy bardzo cienkiej warstwie kajpru (1-2m) mogły uruchomić w osłabionym górotworze zjawisko sufozji i krasu.

Nadal po likwidacji kopalni „Olkusz – Pomorzany" głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na powstawanie deformacji nieciągłych na powierzchni terenu jest eksploatacja historyczna przed 1945 rokiem, za którą ZGH „Bolesław" S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

POMIARY KONTROLNE WYKONYWANE SĄ W REJONIE:

W III kwartale 2026 r. ZGH „Bolesław" S.A. kontynuowało pomiary kontrolne w rejonach działalności wydobywczej kopalni „Bolesław".

A. ZABUDOWAŃ PRZY UL. KLUCZEWSKIEJ 94-96 W BOLESŁAWIU

w miejscu, gdzie istnieje możliwość reaktywacji zapadliska powstałego w 1988 r.

Wyniki pomiarów:

Pomiary geodezyjne punktów kontrolnych wykonywane przez służby ZGH Bolesław S.A. nie wykazały zmian powierzchni terenu.